



WBA6K51060FL21700

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	150 502 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	7 000 km
Type/Modèle	330i	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WBA6K51060FL21700	Puissance / Cylindrée	190 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	12 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	04/2024, 116 344 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value
2	Clignotant avant	Rétroviseur gauche - Erafilé - Remplacer
3	Panneau latéral arrière droit	Accès - Erafilé - Réparation intelligente
4	Rétroviseur gauche	Rétroviseur extérieur - Dommages - Remplacer
5	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture
6	Porte ArD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
7	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
8	Porte AvD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante



Dommmages pré-existants

N°	Dommmage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Pare-chocs avant, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Dunlop	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Michelin	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Michelin	Pneus été	3mm - 3mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 avr. 2025

Numéro de protocole: 39204073

Date de livraison: 7 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330i	Kilométrage (Lu)	150 502 km
Numéro de châssis	WBA6K51060FL21700	Première immatriculation	12 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers




Illustration 23: Divers




Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 avr. 2025
Numéro de protocole: 39204073
Date de livraison: 7 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers




Illustration 26: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value




Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value




Dommage #2: Clignotant avant: Rétroviseur gauche - Eraflé - Remplacer



Dommage #2: Clignotant avant: Rétroviseur gauche - Eraflé - Remplacer




Dommage #3: Panneau latéral arrière droit: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #3: Panneau latéral arrière droit: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #4: Rétroviseur gauche: Rétroviseur extérieur -
Dommages - Remplacer



Domage #4: Rétroviseur gauche: Rétroviseur extérieur -
Dommages - Remplacer



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé -
Peinture




Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé -
Peinture



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé -
Peinture




Domage #6: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture -
Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #6: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #8: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre