



**WBA5P51040FL16704**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	41 741 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	15 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	05/2026
Numéro de châssis	WBA5P51040FL16704	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	29 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	05/2024, 35 096 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Pas de moins-value
4	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente
5	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
6	2e Jeu de roues	2 Pneus - Usé - Remplacer
7	2e Jeu de roues	3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur
8	Seuil droit	Habillage - Eraflé - Peinture
9	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
10	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer
11	Porte ArG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
12	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Bordure de la porte - Eraflé - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante



## Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R19 93Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	
2	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Pneus été	2mm - 2mm	Non OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 2 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39135823**

Date de livraison: 2 avr. 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	330e	<b>Kilométrage (Lu)</b>	41 741 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA5P51040FL16704	<b>Première immatriculation</b>	29 mars 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Waldorf



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #3:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #3:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafé - Pas de moins-value



**Domage #4:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #4:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente




**Domage #5:** 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



**Domage #5:** 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



**Domage #6:** 2e Jeu de roues: 2 Pneus - Usé - Remplacer



**Domage #6:** 2e Jeu de roues: 2 Pneus - Usé - Remplacer



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur




**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



**Domage #8:** Seuil droit: Habillage - Eraflé - Peinture



**Domage #8:** Seuil droit: Habillage - Eraflé - Peinture



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #10:** Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



**Domage #10:** Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



**Domage #11:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #12:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #12:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #12:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre