



WBA5P51040FL16704

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	41.741 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	15.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag vor)	05/2026
Fahrgestellnummer	WBA5P51040FL16704	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	29.03.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2024, 35.096 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
6	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
7	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
11	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.04.2025
Protokollnummer: 39135823
Anlieferungsdatum: 02.04.2025



Auto Plus

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.04.2025
Protokollnummer: 39135823
Anlieferungsdatum: 02.04.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	41.741 km
Fahrgestellnummer	WBA5P51040FL16704	Erstzulassung	29.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #11: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott