



WBATS110309G24107

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	124.318 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	13.000 km
Typ/Modell	X3 xDrive30e	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2026
Fahrgestellnummer	WBATS110309G24107	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	13.04.2021	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 105V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 01.04.2025
Protokollnummer: 39387615
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R20 103W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R20 103W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 01.04.2025
Protokollnummer: 39387615
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X3 xDrive30e	Laufleistung (abgelesen)	124.318 km
Fahrgestellnummer	WBATS110309G24107	Erstzulassung	13.04.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 01.04.2025
Protokollnummer: 39387615
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 01.04.2025
Protokollnummer: 39387615
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 01.04.2025
Protokollnummer: 39387615
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Auto Plus



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb)
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb)
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern