GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Audi A4 Avant	WAUZZZF44JA033085	21.07.2018	133783

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2025	Kein	km	Nachweis	28100	km	556 Tage

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	115,00 µm	Tür VR	141,00 µm	Tür HR	143,00 µm	Seitenteil HR	131,00 µm
Motorhaube	138,00 µm	Dach	151,00 µm	Heckklappe	121,00 µm		
Kotflügel VL	128,00 µm	Tür VL	153,00 µm	Tür HL	141,00 µm	Seitenteil HL	118,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	6,7 mm	Rad h.l.	5,7 mm	Rad v.r.	7 mm	Rad h.r.	5,7 mm
Reifengröße:	205/60R16						

Felgen:

--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	L	Anfahrschaden, lackieren
Motorhaube		
Kotflügel VR	L	Anfahrschaden, lackieren
Türe VR	D	Delle, KD
Türe HR	I	Einstieg instandsetzen und lackieren
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	L	Anfahrschaden, lackieren
Heckklappe	L	Spoiler, verkratzt, lackieren
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL	D	Delle, KD
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **CHG**

Bewertung durchgeführt von: **MMU**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____