

**WBA7K310005R39920**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	20.453 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	26.000 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	118i	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	01/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA7K310005R39920	<b>Leistung / Hubraum</b>	103 kW / 1.499 ccm
<b>Erstzulassung</b>	04.03.2020	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	01/2025, 16.652 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - auslegen / polieren
2	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.04.2025  
**Protokollnummer: 39326580**  
Anlieferungsdatum: 15.04.2025



Auto Plus

---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.04.2025  
**Protokollnummer: 39326580**  
Anlieferungsdatum: 15.04.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	118i	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	20.453 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA7K310005R39920	<b>Erstzulassung</b>	04.03.2020

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### **Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

69190 Walldorf



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott