

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf





Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	10.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestr. 11
Besichtigungsdatum	17.04.2025
Referenznummern	0002056943

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	NLHBM51HANZ112504		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Hyundai	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	i20 1.2 Select	Laufleistung abgelesen	62.437 km
Erstzulassung	27.01.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.197 ccm / 62 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R15 88H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 03.02.2025 bei km 59.117.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
4 Lautsprecher	Hochtöner
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrerseite	Aktives Bremslicht (ESS)
Alarmanlage	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiosystem: Radio RDS	Fahrer-Informations-System (Monochrom-Display 3,8 Zoll)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Bremsassistent	Dachspoiler
3. Bremsleuchte	Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
Gepäck-/Laderaumleuchte	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 5-Gang
Getränkehalter vorn	Gurtstraffer
Heckscheibe heizbar	Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten verstellbar	Kühlergrill schwarz (mattlackiert)
Lenkrad (4-Speichen)	Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Leseleuchte
Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green	Motor 1,2 Ltr. - 62 kW 16V KAT
Radioempfang digital (DAB+)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Seitenairbag vorn	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblenden mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) vorn
Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
USB-Anschluss Mittelkonsole	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung (verifiziert)			
Funktions-Paket	✓	Einparkhilfe hinten	✓
Sitzheizung vorn	✓	Ablage tasche an Vordersitzlehnen	✓
Lenkrad heizbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16)	506,04 €	328,93 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	506,04 €
Minderwert	328,93 €
Händlerverkaufspreis	6.350,00 €
Händlerverkaufspreis	7.550,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 22.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage




Bild 15 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren