



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Serviceanzeige



Bild 10 : Heckklappenverkleidung stark zerkratzt



Bild 11 : Heckklappenverkleidung stark zerkratzt



Bild 12 : Heckklappenverkleidung stark zerkratzt



Bild 13 : Heckklappenverkleidung stark zerkratzt




Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Achse 1, Reifen Links 1  
Reifen vorne links außen verschlissen




Bild 22 : Reifen hinten links beschädigt



Bild 23 : Achse 1, Reifen Rechts 2  
Reifen vorne rechts außen verschlissen