

AUDI A3 SPORTBACK 30 TFSI ADVANCED S TRONIC

VIN	ZZGY2NA103397
Primera matriculación	19/07/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 30/04/2025 9:52:59 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	WAUZZZGY2NA103397	Tipo de combustible	Hibrido
Tipo de carrocería	Berlina	Marca	AUDI
Primera matriculación	19/07/2022	Modelo	A3 Sportback 30 TFSI Advanced S tronic

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Ténica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	6,0 mm	Dunlop	225/45 R 17 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	6,0 mm	Dunlop	225/45 R 17 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	4,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	4,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES





3 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | MOLDURA PARACHOQUES DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | MOLDURA PARACHOQUES DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 ALETA DEL IZ

Тіро	Rayado
Modo de reparación	Pintar





7 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



8 | EMBELLECEDOR CRISTAL PUERTA DEL DR

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar





9 | PUERTA DELANT DR

Про	кауадо
Modo de reparación	Pintar



10 | LLANTA ALU DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



11 | LLANTA ALU TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



12 | LLANTA ALU TRAS IZ

Про	кауадо
Modo de reparación	Importe



13 | LLANTA ALU DEL IZ

H	00	Rayado
Мо	odo de reparación	Importe

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control





2 | INTERIOR

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



FOTOS COMERCIALES































