



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Fahrzeugunterlagen




Bild 15 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts (Winterräder zerkratzt)



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 21 : Hagel-Umweltschaden an Dach und Heckdeckel



Bild 22 : Hagel-Umweltschaden an Dach und Heckdeckel




Bild 23 : Hagel-Umweltschaden an Dach und Heckdeckel



Bild 24 : Hagel-Umweltschaden an Dach und Heckdeckel




Bild 25 : Hagel-Umweltschaden an Dach und Heckdeckel



Bild 26 : 1. Glanzgerdrehte Felge der Sommerräder zerkratzt/abgeschürft



Bild 27 : 1. Glanzgerdrehte Felge der Sommerräder zerkratzt/abgeschürft



Bild 28 : 2. Glanzgerdrehte Felge der Sommerräder zerkratzt/abgeschürft



Bild 29 : 2. Glanzgerdrehte Felge der Sommerräder zerkratzt/abgeschürft