

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Audi Q3	WAUZZZ8U6HR085505	26.04.2017	84528

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.04.2026	82102	km	31.10.2024	km	In 28 Tagen fällig	

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Motorhaube, Tür VR, Tür HR,

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	178,00 µm	Tür VR	199,00 µm	Tür HR	254,00 µm	Seitenteil HR	205,00 µm
Motorhaube	257,00 µm	Dach	191,00 µm	Heckklappe	188,00 µm		
Kotflügel VL	159,00 µm	Tür VL	92,00 µm	Tür HL	191,00 µm	Seitenteil HL	212,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	4,3 mm	Rad h.l.	5,1 mm	Rad v.r.	4 mm	Rad h.r.	5 mm	
Reifengröße:	235/50 R18 101V							

Felgen:

--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	L	Aussenspiegelkappe rechts Kratzer
Kotflügel VL	L	Kratzer Radlauf
Stoßfänger vorne	L	Kratzer
Motorhaube	L	
Kotflügel VR	P	Kratzer
Türe VR		
Türe HR	P	Kratzer
Seitenwand HR	P	Kratzer
Stoßfänger hinten	L	Kratzer
Heckklappe	L	Kratzer
Seitenwand HL	P	Kratzer
Türe HL	D	Delle, Kratzer
Türe VL	P	Kratzer
Dach	P	Kratzer

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |
P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer: PHS

Bewertung durchgeführt von: MZA

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____