

**WBA21FZ050FN62840**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	134.976 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	6.000 km
<b>Typ/Modell</b>	320d	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	10/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA21FZ050FN62840	<b>Leistung / Hubraum</b>	140 kW / 1.995 ccm
<b>Erstzulassung</b>	20.10.2022	<b>Polster/Farbe</b>	Alcantara/Leder / Anthrazit-Blau
<b>Letzte Wartung</b>	03/2025, 126.681 km	<b>Lackierung</b>	Grau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Blinkleuchte	Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern
9	Heckleuchte	Heckleuchte links - undicht - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (inkl. Spoiler erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Lackabplatzung und) - verkratzt / verschürft - lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Mindelheim  
Heimenecker Weg 11  
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum: 30.04.2025  
**Protokollnummer: 39517721**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Thomas Lotter



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 95V	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Mindelheim  
Heimenegger Weg 11  
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum: 30.04.2025  
**Protokollnummer: 39517721**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Thomas Lotter



Auto Plus

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	320d	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	134.976 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA21FZ050FN62840	<b>Erstzulassung</b>	20.10.2022

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Mindelheim  
Heimenegger Weg 11  
87719 Mindelheim


Besichtigungsdatum: 30.04.2025  
**Protokollnummer: 39517721**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Thomas Lotter



**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Instrumententafel**



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Mindelheim  
Heimenecker Weg 11  
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum: 30.04.2025  
**Protokollnummer: 39517721**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Thomas Lotter



Auto Plus



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #9:** Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern



**Beschädigung #9:** Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #12:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Mindelheim  
Heimenecker Weg 11  
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum: 30.04.2025  
**Protokollnummer: 39517721**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Thomas Lotter



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Lackabplatzung und) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Lackabplatzung und) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Lackabplatzung und) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Lackabplatzung und) - verkratzt / verschürft - lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Mindelheim  
Heimenegger Weg 11  
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum: 30.04.2025  
**Protokollnummer: 39517721**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Thomas Lotter



Auto Plus

## Nacklackierungsfotos



**Nacklackierung 1:** Tür vorne rechts



**Nacklackierung 1:** Tür vorne rechts