

DEKRA Automobil GmbH  
Verkehrshof 11, 14478 Potsdam

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Potsdam  
Verkehrshof 11  
14478 Potsdam  
Telefon 0331 / 88860-0  
Fax 0331 / 88860-19  
E-Mail potsdam.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Lars Hoffmann  
Tel. direkt 03381 7692-0  
Tel. mobil 01512 9220078

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****BRB DO222****FIN****WBA31CL0607J20834**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
29.04.2025, telefonisch.29.04.2025, 10:45 Uhr, durch Herrn Lars Hoffmann bei DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Brandenburg, Friedrichshafener Str. 52, 14772 Brandenburg a. d. Havel  
29.04.2025

Bewertet auf  
Betrifft

Leasing-Nr. 4112476

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.-850,00 EUR  
-714,29 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.  
ohne MwSt.-850,00 EUR  
-714,29 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.04.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	218i Cabrio Advantage
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31CL0607J20834	HSN / TSN	0005 / DFE
Schlüssel-Nr.	10138417	Km-Stand abgelesen	29877
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1998	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Mineralgrau metallic (B39) / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16	Bridgestone / Turanza ER 300 A *	S / O	6 mm
	91 W Freitext			
rechts	205 / 55 R 16	Bridgestone / Turanza ER 300 A *	S / O	6 mm
	91 W Freitext			
2 links	205 / 55 R 16	Bridgestone / Turanza ER 300 A *	S / O	6 mm
	91 W Freitext			
rechts	205 / 55 R 16	Bridgestone / Turanza ER 300 A *	S / O	6 mm
	91 W Freitext			

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer (Thorax/Becken), Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, verschiebbar, Auto Start Stop Funktion mit schlüssellosem Motorstart, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer inkl. Check-Control, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) III inkl. Dynamische Traktions Control (DTC), Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus, Fensterheber elektrisch vorn, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckleuchten abgedunkelt, Heckscheibenheizung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Satinsilber matt, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 1-Zonenregelung, Kopfstützen (4) vorn und hinten, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad:

Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Ottopartikelfilter, Personal Profile, Polster: Stoff Corner, Radio: BMW Professional, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 378, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: 2 Sitze im Fond, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung mechanisch für Fahrer und Beifahrer, Steckdose (12 V) im Gepäckraum und im Mittelkonsole vorn und hinten, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verdeck: Stoff schwarz, Verdeckbetätigung, vollautomatisch, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung (EWS IV), Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit 2 Funkfernbedienungen, Überrollschutzsystem

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall
9BD	Paket: Business Package
508	Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
387	Windschutz

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 29.04.2025
nächste Wartung:	am 30.05.2025
bis Wartung verbleiben:	12.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Türverkleidung Fahrertür beschädigt, erneuern (Bild 14)	700	voll	-700	-588,24
2. Frontspoiler rechts unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 15)	150	voll	-150	-126,05
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>850</b>		<b>-850</b>	<b>-714,29</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Tür rechts eingedellt, drücken (Bild 16)

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Lars Hoffmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert</b>		
29.04.2025	Frau Ozik	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
29.04.2025	Herr Hoffmann	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift