

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Suzuki Vitara	TSMLYD21S00363732	20.07.2017	97432

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2026	91932	km	27.09.2024	111932	km	27.09.2025

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Austausch Fahrertür nach Parkschaden,
Nachlackierung festgestellt	
ja	Tür VL,

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	118,00 µm	Tür VR	114,00 µm	Tür HR	121,00 µm	Seitenteil HR	118,00 µm
Motorhaube	122,00 µm	Dach	109,00 µm	Heckklappe	115,00 µm		
Kotflügel VL	111,00 µm	Tür VL	168,00 µm	Tür HL	118,00 µm	Seitenteil HL	111,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	5,7 mm	Rad h.l.	5,8 mm	Rad v.r.	5,7 mm	Rad h.r.	5,1 mm	
Reifengröße:	215/55 R17 98 H							

Felgen:

Auffälligkeiten:	Bordsteinschaden Felge VL, VR,
------------------	--------------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL	P	Kratzer
Stoßfänger vorne	L	Kratzer
Motorhaube	A	Steinschläge, Kratzer, Umweltschäden
Kotflügel VR	I	Delle, Kratzer
Türe VR	D	Delle, Kratzer
Türe HR	P	Kratzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	E	gebrochen
Heckklappe	P	Kratzer
Seitenwand HL	P	Kratzer
Türe HL		
Türe VL		
Dach	D	Delle, Kratzer

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SIN**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____