



WAUZZZGE4PB002753

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	18.015 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	23 Monat(e)
Typ/Modell	e-tron Sportback 50	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE4PB002753	Leistung / Hubraum	158 kW
Erstzulassung	06.12.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	04/2025, 17.831 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (04/2025 - 4 Monate überzogen)
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R20 109H	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/50 R20 109H	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 02.05.2025
Protokollnummer: 39547933
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	e-tron Sportback 50	Laufleistung (abgelesen)	18.015 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE4PB002753	Erstzulassung	06.12.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 02.05.2025
Protokollnummer: 39547933
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 02.05.2025
Protokollnummer: 39547933
 Erstellt durch: Martin Helm
 Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair