

**WBA6N31040FL07144**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/ humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	80 462 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	2 900 km
Type/Modèle	3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	
Numéro de châssis	WBA6N31040FL07144	Puissance / Cylindrée	/ 1 998 ccm
Première immatriculation	25 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
2	Capot moteur	Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98V	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK
2	225/50 R17 98V	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Dunlop	Pneus été	6mm - 6mm	OK	OK
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.



## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	<b>Kilométrage (Lu)</b>	80 462 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA6N31040FL07144	<b>Première immatriculation</b>	25 mars 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Divers



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers




Illustration 24: Divers


## Photos de dommage



**Domage #2:** Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparer et repeindre



**Domage #2:** Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparer et repeindre



**Domage #2:** Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Réparer et repeindre