

**WBA7K310907J21462**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	33.776 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	0 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	118i	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	05/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA7K310907J21462	<b>Leistung / Hubraum</b>	100 kW / 1.499 ccm
<b>Erstzulassung</b>	27.04.2021	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	05/2024, 26.058 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

### Festgestellte Nachlackierungen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.04.2025  
**Protokollnummer: 39470285**  
Anlieferungsdatum: 23.04.2025



Auto Plus

Nr.	Ort
1	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94Y	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/45 R17 94Y	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/55 R16 91T	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.04.2025  
**Protokollnummer: 39470285**  
Anlieferungsdatum: 23.04.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	118i	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	33.776 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA7K310907J21462	<b>Erstzulassung</b>	27.04.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Sm... Repair



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #7:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren




**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad...  
- instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad...  
- instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott