

WBA7K310907J21462

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	33 776 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	0 Monat(e)
Type/Modèle	118i	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	05/2026
Numéro de châssis	WBA7K310907J21462	Puissance / Cylindrée	100 kW / 1 499 ccm
Première immatriculation	27 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	05/2024, 26 058 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Manuel

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Pas de moins-value
2	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur
4	Porte AvG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
6	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre
7	Porte ArG	Porte - Rayure(s) - Peinture
8	Porte ArD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client



Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Pare-chocs avant, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R17 94Y	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/45 R17 94Y	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91T	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	205/55 R16 91T	Pirelli	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 23 avr. 2025

Numéro de protocole: 39470285

Date de livraison: 23 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	118i	Kilométrage (Lu)	33 776 km
Numéro de châssis	WBA7K310907J21462	Première immatriculation	27 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

Photos de dommage



Domage #1: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Pas de moins-value




Domage #1: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #4: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #5: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre




Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #7: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #7: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture




Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre