



WBA41FY010FS28900

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	22 043 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	11 000 km
Type/Modèle	320e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	12/2026
Numéro de châssis	WBA41FY010FS28900	Puissance / Cylindrée	120 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	8 déc. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
2	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
4	Porte ArD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
5	Toit	Toit - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98V	Pirelli	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	
2	225/50 R17 98V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	7mm - 7mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025

Numéro de protocole: 39539791

Date de livraison: 2 mai 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	320e	Kilométrage (Lu)	22 043 km
Numéro de châssis	WBA41FY010FS28900	Première immatriculation	8 déc. 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025

Numéro de protocole: 39539791

Date de livraison: 2 mai 2025



Auto Plus



Illustration 7: Habitable




Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025

Numéro de protocole: 39539791

Date de livraison: 2 mai 2025



Auto Plus



Illustration 13: Divers




Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers


Photos de dommage




Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value




Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Erafilé - Pas de moins-value




Dommage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre




Dommage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #4: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #4: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #5: Toit: Toit - Eraflé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025

Numéro de protocole: 39539791

Date de livraison: 2 mai 2025



Auto Plus



Domage #5: Toit: Toit - Eraflé - Réparer et repeindre