

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.04.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	97980 Bad Mergentheim, Max-Eyth-Str. 16
Besichtigungsdatum	16.04.2025
Referenznummern	0030930603 - 0007410077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	MGH-EX 66	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF41NA017903
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	24.02.2022
Typ	A4 40 TDI S tronic advanced Avant	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Ibis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	151.780 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	03/2027
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98H	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98H	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98H	3 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98H	3 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:

Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98V	1 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98V	1 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R 17 98V	5 mm

Allgemeines / Zustand

✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 27.08.2024 bei km 123.800.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Felge hinten links	Ja	
Felge vorne links	Ja	
Reifen vorne links	Ja	
Kotflügel vorne links	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

LM-Räder (beiliegend) gemäß Sonderausstattung falsches Design.

Sonderausstattung

✓ Audi connect Navigation & Infotainment	✓ Audi phone box
✓ Audi sound system	✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
✓ Businesspaket	✓ Einparkhilfe hinten
✓ Einparkhilfe plus	✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
✓ Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay	✓ Fahrersitz elektrisch einstellbar
✓ Fernlichtassistent	✓ Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
✓ Ibisweiß Uni	✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
✓ Kraftstoffbehälter 54 l	✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
✓ MMI Navigation plus mit MMI touch	✓ Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
✗ Räder, 10-Speichen-Kristall, Größe 7,5 J x 17 mit Reifen 225/50 R	✓ Sitzheizung vorn
✓ Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten	✓ Sportfahrwerk mit Dämpferregelung
✓ Stoff Index Schwarz	✓ Unilackierung - Ibisweiß
✓ Vordersitze elektrisch einstellbar	✓ Winterräder - Räder, 5-Parallelspeichen, Größe 7 J x 17 mit Reifen 225/50 R

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen hinten links und rechts, Untermaß (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Reifen 2 x beiliegend, Untermaß (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

LM-Rad 4 x beiliegend, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Müller, Jan

Der Sachverständige, 29.04.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 14. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 16. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, polieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, polieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, polieren

Fotoanlage



Bild 21. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 22. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 24. Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 26. Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27.