



**WBA5X91010FL21740**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	38 441 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	18 000 km
Type/Modèle	330d	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WBA5X91010FL21740	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation	12 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
2	Capot moteur	Capot moteur - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	Toit	Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation
4	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente
5	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Erafilé - Réparer et repeindre
6	Porte AvG	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Panneau latéral arrière gauche, Panneau latéral arrière droit, Porte ArD, Porte AvD



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39500825**

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	330d	<b>Kilométrage (Lu)</b>	38 441 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA5X91010FL21740	<b>Première immatriculation</b>	12 avr. 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

Date d'inspection: 29 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39500825**

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



**Illustration 19: Divers**

## Photos de dommage



**Domage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Eraflé - Pas de moins-value



**Domage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Eraflé - Pas de moins-value



**Domage #2:** Capot moteur: Capot moteur - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #2:** Capot moteur: Capot moteur - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #3:** Toit: Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #3:** Toit: Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #4:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #4:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #5:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #5:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #5:** Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #6:** Porte AvG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39500825**

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus



**Domage #6:** Porte AvG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre