



WBA21FY090FS20924

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	58 631 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	7 000 km
Type/Modèle	320i	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	01/2027
Numéro de châssis	WBA21FY090FS20924	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	4 janv. 2024	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Rétroviseur droit	Logement de rétroviseur - Eraflé - Réparation intelligente
2	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
4	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Côté gauche, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/60 R16 96H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	205/60 R16 96H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39496373

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	320i	Kilométrage (Lu)	58 631 km
Numéro de châssis	WBA21FY090FS20924	Première immatriculation	4 janv. 2024

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle




Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39496373

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Rétroviseur droit: Logement de rétroviseur - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #1: Rétroviseur droit: Logement de rétroviseur - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre