



WBA21FY090FS20924

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                          |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Halter            |                   | Besichtigungszustand     | Ausreichend        |
| Kennzeichen       |                   | Laufleistung (abgelesen) | 58.631 km          |
| Hersteller        | BMW               | Restlauf bis Service     | 7.000 km           |
| Typ/Modell        | 320i              | HU (Abgelesen aus ZBI)   | 01/2027            |
| Fahrgestellnummer | WBA21FY090FS20924 | Leistung / Hubraum       | 135 kW / 1.998 ccm |
| Erstzulassung     | 04.01.2024        | Polster/Farbe            | /                  |
| Letzte Wartung    |                   | Lackierung               |                    |
| Kraftstoffart     | Benzin            | Getriebe                 | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                                             |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Außenspiegel rechts | Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair                   |
| 2   | Stoßfänger hinten   | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 3   | Stoßfänger vorn     | Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren   |
| 4   | Seitenwand links    | Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren        |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                            |
|-----|---------------|-----------------------------------------|
| 1   | Verglasung    | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |
| 2   | Karosserie    | Karosserie - Kratzer - kein Abzug       |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Vorschäden

| Nr. | Vorschaden                                    |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1   | Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 205/60 R16 96H | Goodyear   | Winterreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |
| 2     | 205/60 R16 96H | Goodyear   | Winterreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.04.2025

**Protokollnummer: 39496373**

Anlieferungsdatum: 28.04.2025



Auto Plus

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/50 R17 98Y | Hankook    | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/50 R17 98Y | Hankook    | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.04.2025

**Protokollnummer: 39496373**

Anlieferungsdatum: 28.04.2025



Auto Plus

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | BMW               | <b>Besichtigungszustand</b>     | Ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | 320i              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 58.631 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBA21FY090FS20924 | <b>Erstzulassung</b>            | 04.01.2024  |

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |