

WBA5P51000FN09142

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	69 072 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	27 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	06/2025
Numéro de châssis	WBA5P51000FN09142	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	13 juin 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	02/2025, 62 229 km	Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Bordure de la porte - Eraflé - Pas de moins-value
2	Système de freinage	Liquide de frein - Exigible - Remplacer
3	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente
4	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente
5	Panneau latéral arrière droit	Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente
6	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Diminution de valeur
7	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant droit - Dommages - Remplacer
8	Porte ArG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
9	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
10	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture
11	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
12	Capot moteur	Capot moteur - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	Non OK	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 avr. 2025

Numéro de protocole: 39444681

Date de livraison: 24 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	69 072 km
Numéro de châssis	WBA5P51000FN09142	Première immatriculation	13 juin 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 avr. 2025
Numéro de protocole: 39444681
Date de livraison: 24 avr. 2025



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Porte AvG: Bordure de la porte - Eraflé - Pas de moins-value




Dommage #2: Système de freinage: Liquide de frein - Exigible - Remplacer



Dommage #3: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #3: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente




Dommage #4: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente




Dommage #4: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Accès - Rayure(... Réparation intelligente



Domage #6: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #6: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #7: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant droit - Dommages - Remplacer



Domage #7: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant droit - Dommages - Remplacer



Domage #8: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #8: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #8: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #9: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Capot moteur: Capot moteur - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Capot moteur: Capot moteur - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #12: Capot moteur: Capot moteur - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 avr. 2025

Numéro de protocole: 39444681

Date de livraison: 24 avr. 2025



Auto Plus



Domage #12: Capot moteur: Capot moteur - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre