



CUPRA FORMENTOR 1.4 E-HYBRID 245 VZ DSG

VIN	VSSZZZKMZNR041972
Primera matriculación	11/03/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	05/05/2025 9:27:06	Ubicación de la inspección	Cars&Cars
------------------------	--------------------	----------------------------	-----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	VSSZZZKMZNR041972	Tipo de combustible	Hibrido
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	CUPRA
Primera matriculación	11/03/2022	Modelo	Formentor 1.4 e-Hybrid 245 VZ DSG

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Otro	245/40 R 19 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Otro	245/40 R 19 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Otro	245/40 R 19 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Otro	245/40 R 19 98 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | ESPOILER DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | ESPOILER DELANTERO

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | EMBELLECEDOR ALETA DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | PUERTA MALETERO TRAS

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



8 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | PUERTA TRAS DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



10 | EMBELL PUERTA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | BARRA DE TECHO IZ

Tipo	Residuo
Modo de reparación	Pintar



12 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



13 | LLANTA ALU TRAS IZ PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



14 | NEUMÁTICO TRAS DR

Tipo	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



15 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control



7 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

FOTOS COMERCIALES

