

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB906633 1P585228	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	01-01-1900
Kenteken	V6-17-NS	Model	Sprinter 314CDI 3665 3.5t 7G-Tronic HRF 6 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-04-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	143 417 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items



Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 235/65/16 Winter 9.5 mm		Michelin 235/65/16 Winter 9.0 mm	
Goodyear 235/65/16 Winter 9.5 mm		Goodyear 235/65/16 Winter 8.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Zijpaneel

Positie

Links

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

2



Onderdeel

Ander carrosserieonderdeel

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Ter info stickerrest buiten

3



Onderdeel

Koplampglas

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

4



Onderdeel

Koplampglas

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

8



Onderdeel

Zijpaneel onder

Positie

Linksachter

Type

Hagel

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

10



Onderdeel

Portier

Positie

Rechts

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

11



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

12



Onderdeel

Zijpaneel

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Laadbak

Positie

Achter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

14



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk

Omvang


Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

Interieur schade

6



Onderdeel	Instrumentenpaneel
Positie	Voor
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

7		Onderdeel	Reiniging interieur
		Positie	Voor
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen
9		Onderdeel	Stoelzitting stof
		Positie	Linksvoor
		Type	Versleten
		Omvang	-
		Bewerking	Ter info

Opmerkingen

Opslagpark : Dekra Ayvens