

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0PXXGCH PKU52230	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-41-ZN	Model	FOCUS 1.0 EcoB. 125pk ST-Line Bus. Wagon AA2	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-06-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	190 010 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	
Kofferafdekking	

Documentenlijst

Sleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden








Pirelli 235/40/18 Winter 6.0 mm

Pirelli 235/40/18 Winter 5.5 mm

Pirelli 235/40/18 Winter 6.0 mm

Pirelli 235/40/18 Winter 5.5 mm

Exterieur schade

2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksvoor Deuk Aantal > 2 Smart Repair	3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Instaplaat Linksvoor Deuk met lakschade - Ter info
5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Kras - Herstellen	6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Instaplaat Linksachter Kras - Ter info
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 18' Linksachter Kras - Forfait herstelling	9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Achterklep Achter Deuk Aantal > 2 Smart Repair
12		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Kras - Herstellen	13		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 18' Rechtsachter Kras - Forfait herstelling
14		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherm Rechtsachter Deuk met lakschade - Herstellen	15		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Deuk Aantal > 2 Smart Repair
16		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsvoor Deuk Aantal > 2 Smart Repair	17		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Instaplaat Rechtsachter Kras - Ter info
18		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 18' Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling	19		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Voorruit - Steenslag - Ter info
20		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dak - Chemische afzetting - Forfait herstelling	21		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dakstijl Links Deuk Aantal > 2 Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Sleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

4



Onderdeel	Stoelzitting
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Stoelzitting
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

10



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

11



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

22



Onderdeel	Vloerbekleding
Positie	-
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Herstellen