



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 36606371  
Auftrags-Nr / Referenz: 18925647  
Besichtigungsdatum: 13.09.2024

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model X Maximale Reichweite		
<b>Kennzeichen</b>	MZ-EU 79E	<b>Fahrgestellnummer</b>	5YJXCCE27LF247944
<b>Erstzulassung</b>	25.06.2020	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	109.001 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / AAY 00195	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Erdgas NG / 0
<b>Fahrzeugart</b>	Geländewagen	<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Grau Metallic	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Leistung / Hubraum</b>	186 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	10/2025
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	5.000 km
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Weiß
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	2
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5
<b>Vertragsnummer</b>	18925647	<b>Re-Import</b>	Nein

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	285/35 R22 106W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	285/35 R22 106W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

Bezeichnung
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bluetooth-Freisprechsysteem
Bremsleuchte, drittes
Dreistufiges, dynamisches LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
Fahrwerk: Smart-Air Luftfederung mit GPS-Speicher für automatisches Höher-/Tieferlegen
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
Frontkofferraum für Gepäck
Heckklappe automatisch



Bezeichnung
Karten und Navigation mit Routenführung unter Berücksichtigung von Echtzeit -Verkehrsmeldungen
Kopfstützen vorne (2)
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit versetzbaren Teilern
Notbremsautomatik und Seitenaufprall-Warnfunktion
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Paket: Premium-Upgrade - HEPA-Luftfiltersystem - Tür mit Valetfunktion (öffnet wenn sich der Fahrer nähert) - Zwei Aktivkohle Luftreinigungsfilter - Premium- Audiosystem mit Soundsystem - Kaltwetter-Paket für Temperaturen unter Null mit Sitzheizungen vorn und hinten - Beheiztes Lenkrad - Scheibenwischer-Enteiser - Beheizte Spritzwasserdüsen
Panorama-Windschutzscheibe
Premium-Konnektivität (1 Jahr inbegriffen) - Satellitenkarten mit Echtzeit-Verkehrsflussanzeige in der Navigationsübersicht, Datenstreaming und Updates über WLAN und Mobilfunk
Radio - Custom-Audiosystem mit 17 Lautsprechern mit Neodym Magneten - Medienzugriff über FM-Radio, Bluetooth® und USB-Audiogeräte
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung mit Memoryfunktion und Fahrerprofilspeicher
Sitze: Fünfsitzer Innenraum 2492 l Ladevolumen bei Fünfsitzerkonfiguration
Sitze: Vier ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Türen: Falcon Wing-Flügeltüren

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic
Räder: 22-Zoll Felgen Onyx Schwarz
Sitze: Premium Sitze Schwarz und Weiss - Dekor Eschenholz dunkel - Dachhimmel dunkel

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Wiesbaden  
Stielstraße 1a  
65201 Wiesbaden

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



### **Besichtigungsbedingungen:**

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Wiesbaden  
Stielstraße 1a  
65201 Wiesbaden

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wieserling 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Wiesbaden  
Stielstraße 1a  
65201 Wiesbaden

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7: FIN**




**Abbildung 8: Innenraum vorne**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Innenraum hinten**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Wiesbaden  
Stielstraße 1a  
65201 Wiesbaden

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung