

Duplikat

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung
Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
17.12.2024

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 146 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Für die Erstattung des vorliegenden Zusatzberichts/Minderwertgutachten lag eine Ausrüstungsliste oder eine Neufahrzeugrechnung nicht vor. Der tatsächliche Ausstattungsumfang kann daher vom hier aufgeführten Serien- und Sonderausstattungsumfang abweichen.

Die Sommerräder liegen im Fahrzeug. Die Winterräder sind montiert und kein Bestandteil des Auslieferungsumfanges laut FIN-Afrage / Auftraggeberunterlagen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.11.2021	Letzte Zulassung	18.11.2021
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 de 4Matic 9G-TRONIC
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539111V338142
HSN / TSN	2222 / ASV	Schlüssel-Nr.	40389759
Km-Stand abgelesen	62416	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Duplikat

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	5 mm
2 links	235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	6 mm
235 / 60 R 18 103 V	Bridgestone / Dueler H/P Sport MO	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Ablage, Paket: Chrom, Paket: Innenraumlicht, Polster: Stoff Aberdeen schwarz, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik in hochglanz hochglänzend schwarz

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
38U	Remote und Charging Services Plus
R41	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design iVm. OFF-ROAD Exterieur
U40	Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule

Duplikat

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 21.11.2023 bei Kilometerstand 48.496
bis Wartung verbleiben:	0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Inspektion fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 15, 16)
3. Tür vorne links, Türkante verschrammt, smart repair (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung zerkratzt,
Stoßfänger vorne, Lackierung Steinschläge,
Motorhaube, Lackierung Steinschläge,