



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

10.05.2022	0588	BMM006347	02	02	0210/03500	241
MLG	AB		04996--		1995--	
WAUZZZF11ND022359		3	1689--		002245--	
AUDI				00140		
4L			0225	002900	2900	
SDPXAQ2			01475	01530		
QA8QA8D5020RT11C234BIBEMLS5FLD2			01475	01530		
Q8			072	03000	068	
AUDI			03500	0750	5	
GELÄNDEFZ. PERS. BEF.			285/35 R23 107Y			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE			285/35 R23 107Y			
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			GRAU		7	
HYBR. DIESEL/E			e1*2001/116*0350*52			
0010	36AP	02967	16.12.2021	K	GJ099383	
7.2/8.2:+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GESMASSE D.ZU						
GKOMBINATION: 6400KG*WW.AHKLT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS						
KLASSE: 10.05.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Glanzgedrehte LM-Felgen beschädigt



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 15 : Glanzgedrehte LM-Felgen beschädigt




Bild 16 : Glanzgedrehte LM-Felgen beschädigt