



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Schadenübersicht,
Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Schadendetail,
Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Schadendetail,
Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Schadenübersicht,
Windschutzscheibe, viele kleine Steinschläge; ein Steinschlag mit Rissbildung



Bild 18 : Schadenübersicht,
Windschutzscheibe, viele kleine Steinschläge; ein Steinschlag mit Rissbildung



Bild 19 : Schadendetail,
Windschutzscheibe, viele kleine Steinschläge



Bild 20 : Schadendetail,
Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 21 : Schadendetail,
Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 22 : Schadendetail,
Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 23 : Einstiegsblende vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Einstiegsblende hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur
Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Schadendetail,
Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 26 : Verkleidung Tür hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
Einstiegsblende hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Schadendetail,
Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 28 : Schadendetail,
Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt und zerkratzt, smart repair




Bild 29 : Schadendetail
Heckklappenverkleidung, zerkratzt



Bild 30 : Schadendetail,
Heckklappenverkleidung, zerkratzt



Bild 31 : Schadendetail,
Zusätzliche LM-Felge, verschrammt



Bild 32 : Schadendetail 7
Zusätzliche LM-Felge, verschrammt