



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 15 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 16 : Leichtmetallfelge vorne rechts 2.Radsatz zerkratzt



Bild 17 : Leichtmetallfelge vorne links 2.Radsatz zerkratzt



Bild 18 : Leichtmetallfelge hinten links 2.Radsatz zerkratzt



Bild 19 : Leichtmetallfelge hinten rechts 2.Radsatz zerkratzt




Bild 20 : Seitenwand Dachholm Delle



Bild 21 : Stoßfänger Spoiler vorne rechts zerkratzt



Bild 22 : Stoßfänger Spoiler vorne rechts zerkratzt, gebrochen




Bild 23 : Stoßfänger Spoiler vorne rechts zerkratzt, gebrochen



Bild 24 : Stoßfänger hinten mehrfach zerkratzt



Bild 25 : Stoßfänger hinten mehrfach zerkratzt



Bild 26 : Stoßfänger hinten mehrfach zerkratzt



Bild 27 : Stoßfänger hinten mehrfach zerkratzt



Bild 28 : Fahrzeugdach zerkratzt




Bild 29 : Seitenwand hinten links zerkratzt



Bild 30 : Stoßfänger Spoiler vorne rechts zerkratzt,gebrochen



Bild 31 : Reifen hinten links, aus 2.Radsatz Profiltiefe <4mm



Bild 32 : Reifen hinten rechts, aus 2.Radsatz Profiltiefe <4mm