



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Aufnahmeformular für Bewertungsdienstleistungen PKW

Rolle	Deb.-Nr.	Vorname Firma	Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort / Telefon - Nr.	Org.-Angabe
AG	0210003894						
Bes.-Ort							
Rollen/Bezeichnung							
Auftrag	21.02.22	0005	DDH000435	2	01	110 / 4000	215
M1		AC		4709		1827	
Auftrag	WBA6L31080FM54606		0	1440		1705	
Besicht	BMW				75		
G3K				128	2215	2215	
6L31				1015	1285		
IAA500KO				1015	1285		
Bezugs				71	3000	66	
Kennzeichen	318d			1800	750	5	
Zul.-Bes.	BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/45 R18 95 Y			
Fahrzeug	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R18 95 Y			
Aufbau	Kombilimousine						
Hersteller	715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ		9/-	
Fahrzeug	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e1*2007/46*2017*06			
FIN	Hybr.Diesel/E			15.06.21		GJ286018	
Leistung	0010	36AP	1995				
	7.2/8.2: +105 b.Anhängebetrieb *ww.AHK 1t.EGTG *Zu P2/						
	P4: Nennleistung 2.2 kW *						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : "T" Bremsflüssigkeit fällig seit 02/25




Bild 15 : Motorhaube erhöhte Steinschlagdichte



Bild 16 : Frontscheibe Mikrosteinschläge



Bild 17 : Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 18 : LM-Felge hinten links Kratzer




Bild 19 : Stoßfänger vorne Kratzer + viele Steinschläge



Bild 20 : Türe hinten links Dellen



Bild 21 : Seitenwand hinten rechts Dellen



Bild 22 : Türe vorne rechts Kratzer + Delle



Bild 23 : Kotflügel vorne rechts Kratzer + Verformung




Bild 24 : Türe hinten rechts leichte Delle



Bild 25 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 26 : Einstieg vorne links Kratzer + Delle



Bild 27 : Türe vorne links Kratzer