



WAUZZZ8V0LA069896

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.253 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	188 Tag(e)
Typ/Modell	A3 Sportback	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8V0LA069896	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	22.04.2020	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	2.Radsatz	1 Reifen (Platt) - beschädigt - erneuern
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Unterlagen	Serviceheft (30000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
10	Unterlagen	Serviceheft (60000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
11	Unterlagen	Serviceheft (90000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39644483
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Weber



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39644483
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Weber



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	A3 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	96.253 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8V0LA069896	Erstzulassung	22.04.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung



Abbildung 15: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(... sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n)... sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Lufteinlassgitter erneuern) - verformt - erneuern