

DEKRA Automobil GmbH An der Stiftsbleiche 2, 87439 Kempten

Mobility Concept GmbH Grünwalder Weg 34 82041 Oberhaching DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Kempten An der Stiftsbleiche 2 87439 Kempten Telefon 0831 / 59128-0 Fax 0831 / 59128-1 E-Mail kempten.automobil@dekra.com



Ansprechpartner: Alexander Weber Tel. direkt 0831 59128-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten









Kennzeichen

KE DA9957

FIN WAUZZZF24MN003225

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung 0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

28.04.2025, elektronisch.

28.04.2025, 12:30 Uhr, durch Herrn Alexander Weber bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Kempten, An der Stiftsbleiche 2, 87439 Kempten ohne Anwesenheit

einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf 28.04.2025

Betrifft Leasing-Nr. 316810

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt. ohne MwSt. -5.314,00 EUR -4.465,55 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt. ohne MwSt.

-5.314,00 EUR -4.465,55 EUR



Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf

Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	26.08.2020 PKW A6 Avant 45 TDI quattro	Letzte Zulassung Hersteller Aufbauart	26.08.2020 AUDI Kombi
Typ / Verkauisbez.	tiptronic sport	Adibadait	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-IdentNr.	WAUZZZF24MN003225	HSN / TSN	0588 / BSV
Schlüssel-Nr.	10113834	Km-Stand abgelesen	122271
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	170
Hubraum (ccm)	2967	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Firmamentblau-metallic (X5B)

Polster / Farbe Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts 2 links rechts Pannenset	255 / 40 R 20 101 Y 255 / 40 R 20 101 Y 255 / 40 R 20 101 Y 255 / 40 R 20 101 Y Füllflasche haltbar bis 01	Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL Bridgestone / Turanza T 005 AO FSL .09.2025	S /O S /O S /O S /O	5 mm 5 mm 6 mm 6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS	W/O	4 mm
225 / 55 R 18 102 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS	W/O	4 mm
225 / 55 R 18 102 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS	W/O	3 mm
225 / 55 R 18 102 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS	W/O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall



Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit selbstsperrendem Mittendifferenzial, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Aluminium Fragment, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-stufig Automatikgetriebe tiptronic, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation mit MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Paket Glanz, Paket Nichtraucher, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

bis Wartung verbleiben: 25.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / RepWeg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minde brutto	erwert in EUR netto
 Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 14, 15) Leichtmetallfelge vorne rechts 2.Radsatz 	1.707	voll	-1.707	-1.434,45
zerkratzt, smart repair (Bild 16)	50	voll	-50	-42,02
Leichtmetallfelge vorne links 2.Radsatz zerkratzt, smart repair (Bild 17)	50	voll	-50	-42,02
Leichtmetallfelge hinten links 2.Radsatz zerkratzt, smart repair (Bild 18)	50	voll	-50	-42,02
Leichtmetallfelge hinten rechts 2.Radsatz zerkratzt, smart repair (Bild 19)	50	voll	-50	-42,02
Seitenwand Dachholm Delle, drücken (Bild 20)	80	voll	-80	-67,23
 Stoßfänger Spoiler vorne rechts zerkratzt,gebrochen, erneuern (Bild 22, 23, 				
30) 8. Stoßfänger hinten mehrfach zerkratzt,	2.223	voll	-2.223	-1.868,07
erneuern (Bild 24, 25, 26, 27)	600	voll	-600	-504,20
9. Fahrzeugdach zerkratzt, smart repair (Bild 28)	80	voll	-80	-67,23
10. Seitenwand hinten links zerkratzt, smart repair (Bild 29)	100	voll	-100	-84,03
11. Reifen hinten rechts, aus 2.Radsatz Profiltiefe <4mm, erneuern (Bild 32)	162	voll	-162	-136,13
12. Reifen hinten links, aus 2.Radsatz Profiltiefe <4mm, erneuern (Bild 31) Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	162 5.314	voll	-162 -5.314	-136,13 -4.465,55



Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige Alexander Weber

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahi	zeug abstellt / übergibt / abliefe	rt	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift	
DEKRA Sachverstär	ndiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift	
Empfänger / Spedite	eur / Abholer / Bevollmächtigter	des Autohauses	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift	



DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Kempten 87439 Kempten An der Stiftsbleiche 2 Tel.: 0831 / 59128-0 Fax: 0831 / 59128-1

G U T A C H	TEN/KALKULA	TION NR 171		29.0	04.2025
FABRIKAT	AUDI	A6 (4A2/4A5/4AH)	S L:	INE -CODE (00 A6 13
AUSSTATTG	AB 06.2020 GEPAECKRAUMKL AUTOM AUSSENSPIEGEL ASPH MMI NAVIGATION AUSST ALCANT/LEDER L-WIRBELSTUETZE ELEK KAELTEMITTEL R1234YF KRAFTSTOFFBEH 73 LTR DISTANZR OHNE LASER BREMSE VORN 350X34 RES-RAD PLATZSPAREND DEKOR ALUMINIUM SPORTFAHRWERK FRONTKAMERA	RUECKFAHRKAMERA INNENSP AUTOM ABBL PARKLENKASSISTENT SITZE V HEIZBAR ANH-VORR M SCHW KOPF ABGASNORM EU6 DG 2967CCM 170KW SPURHALTEASSISTENT BREMSE HINTEN 330X22 FUSSGAENGERSCHUTZ ELEKTR ANLAGE 48V SEITENAIRBAG HINTEN	VERO AUS: NOT! RUEO LAD! MIT' AUTO QUA' FELO EIN:	IRB DEAKT: GLASUNG H SENSP ABBI RUF E-CALI CKSITZLEHI EBODEN VAR TELARMLEHI OMATIK 8-0 ITRO GE 8.5 J 2 STIEGBL AI D HYBRID S	ABGED L-AUTOM L/B-CALL NE GET RIABEL NE V GANG K 20 ALU LU BELEU
ARBEIT	S L O H N ZEITBASIS	PREIS/	KL 2	=155.00 =155.00 =155.00	EUR/STD EUR/STD EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EIN	ZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB PREIS
01 50 00 ZAX	K GFS GEFUEHRTE FUNKTI (FEHLERSPEICHER AUSL		2	3	46.50
90 92 00 50		AS) VORBEREITUNG ZU	2	3	46.50
92 12 19 50	REGENSENSOR AUS-/EIN (INNENSPIEGEL AUSGEB.	BAUEN	2	1	15.50
64 10 55 00	FRONTSCHEIBE ERSETZE UMFASST: ABDECKUNG W SPIEGEL, WISCHERARME	N ASSERKASTEN, INNEN- , SONNENBLENDEN UND	2	27	418.50
44 95 01 50	VERKLEIDUNG FUER A-S. FAHRZEUG V UND H PRU	EFEN	2	4	62.00
96 38 15 50	(VORBEREITUNG ASSIST FRONTKAMERA ASSISTEN (RADARSENSOR GEPRUEF	ZSYSTEME EINSTELLEN	2	4	62.00
E R S A T Z	TEILE	PREISSTAND	:	04.04.202	25 / 01
LEIT-NR MEN	NGE BEZEICHNUNG	TEILE-NR			PREIS
1401 1404 1409 1410 0.06 1411 1413 1473 1476	SCHNEIDFADEN L REINIGUNGSLOESUNG KLEBESATZ FRONTSC PRIMER FRONTSCHEI GELFOLIE REGENSEN KLAMMER	BE D 009 200 02	В	BLATT	629.55 4.54 18.76 10.02 68.19 12.28 34.23 6.22



DEKRA-Nr: 0230 / 061603 / 2025 / B083483000129

vom 05.05.2025

GUTACHTEN/KALKULATION NR 171

29.04.2025

SCHLUSSKALKULATION	EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD GESAMT KL 2 42 AW X 155.00 EUR/STD GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		651.00
E R S A T Z T E I L E GESAMTSUMME ERSATZTEILE	783.79	783.79
REPARATURKOSTEN OHNE MWST		1 434.79
MWST 19.00 %		272.61
REPARATURKOSTEN MIT MWST		1 707.40

ERLAEUTERUNGEN:

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2



DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Kempten 87439 Kempten An der Stiftsbleiche 2 Tel.: 0831 / 59128-0 Fax: 0831 / 59128-1

G U T A C H	TEN/KALKULA	TION NR	172		05.	05.2025
FABRIKAT	AUDI	A6 (4A2/4A5/4A	Н)		DΕ	00 A6 11
AUSSTATTG	NOTRUFSYSTEM E-CALL RUECKSITZLEHNE GET	AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL AUSSTATTUNG STO SPORTLEDERLENKI MITTELARMLEHNE SPURVERL-WARNUT REIFEN 225/55	ASPH ED OFF RAD V NG R18H	INNENSI MATRIX SPORTS: L-WIRBI 2967CCN QUATTRO RES-RAI	P AUTOI LED-SO ITZE ELSTUE' M 170KI O PLAT	CHEINW TZE ELEK W ZSPAREND
ARBEIT	S L O H N ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/F	KL 2 = 1	55.00	EUR/STD EUR/STD EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EIN	ZEL-/VERBUNDARB	EITEN	KL	AW	ARB PREIS
63 29 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENG		UEN	2	8	124.00
63 29 55 50	UMFASST: RADHAUSSCHA: ABDECKUNG STOSSFAENG: (ABDECKUNG STOSSFAENG: UMFASST: LUEFTUNGSGI' GRILL AUS-/EINBAUEN	ER V ERSETZEN GER AUSGEBAUT)	R-	2	13	201.50
	KUEHLERGRILL ERSETZE					31.00
66 03 19 50	SPOILER STOSSFAENGER	V U AUS-/EINBA	UEN	2	1	15.50
9852	F-SPEICHER NACH REP	AUSLESEN		1	5*	77.50
LACKIE	R U N G (SYSTEM AZT)					
LEIT-NR	ARBEITSGANG				AW	
0281	STOSSFAENGER V	NEUTEILLACK	ST K1R		8	
	LACKIER-ZEITKOSTEN FAKTOR LACKIERZEIT VORBE. KUNSTSTOFF-L GESAMT-LACKIERZEIT		/STD D :	AW 8 3 11		ARB PREIS
	LACKIER-MATERIALKOST: NEUTEILLACKIERUNG K MAT-KONST. KUNSTSTO:	1R			BLAT"	PREIS 135.99 50.70 I 1



G U T A C H T E	N / K A L K U L A T	I O N NR 172	05.05.2025
E R S A T Z T E	I L E	PREISSTAND	: 01.05.2025 / 01
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281 0299 0391 0410	STOSSFAENGER V GITTER STOSSF V SPOILER STOSSF V KUEHLERGRILL	4K0 807 065 GRU 4K0 807 683 9B9 4K0 807 110 9B9 4K0 853 651 3FZ	633.65 35.91 59.24 366.72

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD GESAMT KL 1 5 AW X 155.00 EUR/STD 77.50 GESAMT KL 2 24 AW X 155.00 EUR/STD 372.00 GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	449.50
L A C K I E R U N G ARBEITSKOSTEN 187.55 MATERIALKOSTEN 186.69 GESAMTSUMME LACKIERUNG	374.24
ERSATZTEILE 1 095.52 GESAMTSUMME ERSATZTEILE	1 095.52
REPARATURKOSTEN OHNE MWST	1 919.26
MWST 19.00 %	364.66
REPARATURKOSTEN MIT MWST	2 283.92

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN

SYSTEM AUDATEX

BLATT