



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.2022	0005	CZF000296	MI	AC	4	2	2	140/4000	225
WBA31DZ020FM41854						4709-4709		1827-1827	
BMW						1445-1445		1765-1765	
G3K						192	2290		2290
31DZ						1095	1315		-
TAAS00K0						1095	1315		-
						72	3000		67
						1800	750		5
320d xDrive						225/40 R19 93Y B C1			
BAYER.MOT.MERKE-BMW						255/35 R19 96Y B C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.									7
KombiLimousine									
715/2007*2018/1832AP						el*2007/46*2017*06			GF672731
EURO6:WLP:AP:PI/CI; M, N1 I						15.06.2021			
Hybr. Diesel/E									
0010	36AP	1995							
7.2/8.2: +105 B.ANHÄNGEBETRIEB									
P4: NENNLEISTUNG 2.2 KW *									

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Bremsflüssigkeit überfällig



Bild 16 : Frontscheibe Steinschlag




Bild 17 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 18 : Felge Sommer hinten links verschrammt Glanzgedreht



Bild 19 : Felge Sommer vorne links verschrammt Glanzgedreht




Bild 20 : Felge Sommer vorne rechts verschrammt Glanzgedreht



Bild 21 : Felge Sommer hinten rechts verschrammt Glanzgedreht



Bild 22 : Stoßfänger vorne beschädigt



Bild 23 : Stoßfänger vorne beschädigt



Bild 24 : Stoßfänger vorne beschädigt



Bild 25 : Stoßfänger vorne beschädigt




Bild 26 : Aktueller Frontschaden



Bild 27 : Aktueller Frontschaden



Bild 28 : Aktueller Frontschaden



Bild 29 : Aktueller Frontschaden



Bild 30 : Einstieg vorne rechts deformiert



Bild 31 : Felge Winter hinten rechts verschrammt Glanzgedreht



Bild 32 : Seitenwand rechts deformiert



Bild 33 : Stoßfänger hinten lackierung verschrammt




Bild 34 : Seitenwand links lackierung verschrammt



Bild 35 : Türe hinten links deformiert




Bild 36 : Türe hinten links deformiert



Bild 37 : Türe vorne links lackierung verschrammt und eingedellt




Bild 38 : Türe vorne links lackierung verschrammt und eingedellt