

WAUZZZF34P1072985

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	47.524 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	17.500 km
Typ/Modell	Q3 Sportback	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF34P1072985	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	20.02.2023	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	05/2025, 47.465 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Lufführung vorne rechts erneuern) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n)
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n)

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R20 101Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R20 101Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Landsberg
Hermann-Köhl-Str. 6
86899 Landsberg am Lech

Besichtigungsdatum: 12.05.2025
Protokollnummer: 39669974
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Leon Germiller



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Landsberg
Hermann-Köhl-Str. 6
86899 Landsberg am Lech

Besichtigungsdatum: 12.05.2025
Protokollnummer: 39669974
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Leon Germiller



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Q3 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	47.524 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF34P1072985	Erstzulassung	20.02.2023

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Landsberg
Hermann-Köhl-Str. 6
86899 Landsberg am Lech

Besichtigungsdatum: 12.05.2025
Protokollnummer: 39669974
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Leon Germiller



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service-Center
 Landsberg
 Hermann-Köhl-Str. 6
 86899 Landsberg am Lech

Besichtigungsdatum: 12.05.2025
Protokollnummer: 39669974
 Erstellt durch: Martin Helm
 Besichtigt durch: Leon Germiller



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Luftführung vorne rechts erneuern) -



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Luftführung vorne rechts erneuern) - verkratzt /



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Luftführung vorne rechts erneuern) -



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Luftführung vorne rechts erneuern) - verkratzt /



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Luftführung vorne rechts erneuern) -



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Luftführung vorne rechts erneuern) - verkratzt /



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inkl. Spoiler und Luftführung vorne rechts erneuern) -