



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Service Bremsflüssigkeit fällig




Bild 27 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 28 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 29 : Winteralufelge hinten rechts verschrammt