



**WAUZZZF7L2126991**

## Informations concernant le véhicule

<b>Opérateur</b>		<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Immatriculation du véhicule</b>		<b>Kilométrage (Lu)</b>	112 832 km
<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Maintenance suivante dans</b>	6 900 km
<b>Type/Modèle</b>	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik		<b>Certificat de contrôle technique</b>
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZF7L2126991	<b>Puissance / Cylindrée</b>	/ 1 984 ccm
<b>Première immatriculation</b>	9 déc. 2020	<b>Garnissage/Couleur</b>	Cuir / Noir
<b>Dernière maintenance</b>		<b>Peinture</b>	Blanc
<b>Type de carburant</b>	Hybr.essence/électr.	<b>Boîte de vitesses</b>	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte ArD	Poignée de porte extérieure - Eraflé - Réparation intelligente
2	Porte ArG	Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente
3	Divers	Certificat de contrôle technique (Bescheinigung fehlt) - Aucune indication - Effectuer
4	Panneau latéral arrière gauche	Elargissement du passage de roue - Eraflé - Remplacer
5	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
6	Porte ArD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
7	Capot moteur	Capot moteur - Eraflé - Réparer et repeindre
8	Vitrage	Pare-brise avec capteur pluie - Cassé/déchiré - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
		Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

### Pièces manquantes

Pièce manquante
-----------------

### Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
Aucun constatable	

## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R18 107H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	235/60 R18 107H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R18 103V	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	235/60 R18 103V	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

## Commentaires

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	<b>Kilométrage (Lu)</b>	112 832 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZFY7L2126991	<b>Première immatriculation</b>	9 déc. 2020

**Identification du véhicule:**

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

**Conditions d'inspection:**

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

**Etat général:**

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: Habitacle



Illustration 14: NIV



Illustration 15: Accessoires



Illustration 16: Accessoires



Illustration 17: Accessoires



Illustration 18: Documents



Illustration 19: Pneus montés



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #2:** Porte ArG: Bordure de la porte - Erafilé - Réparation intelligente




**Dommage #4:** Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Remplacer



**Dommage #4:** Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Erafilé - Remplacer



**Dommage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Dommage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre




**Dommage #5:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Dommage #6:** Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



**Dommage #6:** Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



**Dommage #6:** Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



**Dommage #7:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Réparer et repeindre



**Dommage #7:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Réparer et repeindre



**Dommage #7:** Capot moteur: Capot moteur - Erafilé - Réparer et repeindre

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Date d'inspection: 29 avr. 2025  
**Numéro de protocole: 39653101**



**Damage #8:** Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Cassé/  
déchiré - Remplacer