Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 Protokollnummer: 39653101





WAUZZZFY7L2126991

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
			Scrimutz
Kennzeichen		Laufleistung	112.832 km
Keililzeichen		(abgelesen)	112.032 KIII
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	6.900 km
	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-		
Typ/Modell	türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang	HU	
	Automatik		
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY7L2126991	Leistung / Hubraum	/ 1.984 ccm
Erstzulassung	09.12.2020	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Bescheinigung fehlt) - kein Nachweis - durchführen
4	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Verglasung	Frontscheibe mit Regensensor - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine	feststellbar

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 107H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

	•
Bezeichnu	ung
Klimaautor	matik
Navigation	nsgerät mit Kartenansicht
Radio DAE	В

Bemerkungen

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung. Techn. Änderungen vorbehalten. Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 Protokollnummer: 39653101



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5- türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	Laufleistung (abgelesen)	112.832 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY7L2126991	Erstzulassung	09.12.2020

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Besichtigungsort

Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**





Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**





Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 15: Zubehör



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 14: FIN



Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**





Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / versch... - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**





Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 Protokollnummer: 39653101





Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - gebrochen / gerissen - erneuern

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.04.2025 **Protokollnummer: 39653101**



Checkliste

Vorhanden	Name
	ABE
	Abschleppöse
	Anhängekupplung abnehmbar
	Antenne
	Bordbuchmappe
	Bordwerkzeug
	Consumer Kabelkit
	Fernbedienung Standheizung
	Ladekabel
	Laderaumabdeckung / Rollo
	Leichtmetallfelgensatz komplett
	Navigations Datenträger
	Schlüssel Anhängerkupplung
	Serviceheft
	Tirefit Füllmittel
	Tirefit komplett
	Tirefit Kompressor
	Windschott