



**WBA6N31040FL23442**

## Informations concernant le véhicule

<b>Opérateur</b>		<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Immatriculation du véhicule</b>		<b>Kilométrage (Lu)</b>	55 318 km
<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Maintenance suivante dans</b>	8 000 km
<b>Type/Modèle</b>	330e	<b>Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)</b>	04/2026
<b>Numéro de châssis</b>	WBA6N31040FL23442	<b>Puissance / Cylindrée</b>	135 kW / 1 998 ccm
<b>Première immatriculation</b>	15 avr. 2021	<b>Garnissage/Couleur</b>	/
<b>Dernière maintenance</b>	03/2024, 41 858 km	<b>Peinture</b>	
<b>Type de carburant</b>	Ext.Hybr.B/E édition	<b>Boîte de vitesses</b>	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Dossier du journal de bord (Fehlt) - Pas de moins-value
2	Habillages/Protections	Habillage porte arrière gauche - Dommages - Diminution de valeur
3	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
4	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Eraflé - Réparation intelligente
5	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

## Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					07/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39429513**

Date de livraison: 24 avr. 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	330e	<b>Kilométrage (Lu)</b>	55 318 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA6N31040FL23442	<b>Première immatriculation</b>	15 avr. 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



**Illustration 1:** Incliné à l'avant



**Illustration 2:** Incliné à l'avant



**Illustration 3:** Incliné à l'arrière



**Illustration 4:** Incliné à l'arrière



**Illustration 5:** Habitacle



**Illustration 6:** Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 avr. 2025  
**Numéro de protocole: 39429513**  
Date de livraison: 24 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

## Photos de dommage



**Damage #2:** Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Dommages - Diminution de valeur



**Damage #2:** Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Dommages - Diminution de valeur



**Damage #3:** 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti... de valeur



**Damage #4:** Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Era... - Réparation intelligente



**Damage #4:** Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Erafilé - Réparation intelligente



**Damage #5:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #5:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé -  
Réparation intelligente



**Domage #5:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé -  
Réparation intelligente



**Domage #5:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé -  
Réparation intelligente