

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	23.04.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	30900 Wedemark GT Bissendorf, Burgwedeler Str. 25 b
Besichtigungsdatum	05.05.2025
Referenznummern	0030938316 - 0090284067

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-JW 1021	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF25LN005127
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	20.08.2019
Typ	A6 40 TDI quattro S tronic sport Avant	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Mythos-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	129.979 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2026
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/60 R17 103V	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/60 R17 103V	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/60 R17 103V	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/60 R17 103V	8 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Auftraggeber am 30.08.2024 bei km 115.455.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Motorhaube Unfallschaden	Ja	
Kotflügel vorne rechts Unfallschaden	Ja	
Tür hinten rechts Unfallschaden	Ja	
Seitenwand hinten rechts Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und laufeistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Der fehlende Sommerradsatz wurde gemäß Serienausstattung und der ZB1 ermittelt. Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ Ablagepaket | ✓ AdBlue Tank (24 Liter) |
| ✓ Angebot Nr. 0247222A0Q/ | ✓ Assistenzpaket Tour |
| ✓ Audi sound system | ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, inkl |
| ✓ Businesspaket | ✓ Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz |
| ✓ Einparkhilfe plus | ✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug |
| ✓ Fernlichtassistent | ✓ Frontscheibe in Klimakomfort-/Akustikverglasung drahtlos beheizbar |
| ✓ Head-up Display | ✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos |
| ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung | ✓ Komfortklimaautomatik 4-Zonen |
| ✓ Kraftstoffbehälter (73 Liter) | ✓ Metallic-Lackierung |
| ✓ Mythoschwarz Metallic | ✓ Parkassistent mit Einparkhilfe plus |
| ✓ Rückfahrkamera | ✓ Schienensystem mit Fixierset |
| ✓ Sitzheizung vorn | ✓ Stoff Rhythmus Schwarz |
| ✓ Winter-Aluminium-Schmiederäder im 10-Speichen-Design, Größe 7,5x17 mit Reifen 225/60 R | ✓ OTIS_Kennzeichenhalter |
| ✗ UTC_Warnblitzer | ✗ UTC_Warnblitzer_BMW/Audi |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 17, Bild 18)

Seite rechts

Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 15, Bild 16)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 13, Bild 14)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 19)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Zubehör, Bordwerkzeug

Reifenreparaturset komplett, fehlt

Ohne Zuordnung

UTC Warnblitzer, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Zakohli, Helmut

Der Sachverständige, 07.05.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 14. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 16. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair




Bild 18. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben