

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	29.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.05.2025
Referenznummern	0002033019

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0FXXTTGfKE25309			
Fahrzeugart	Transporter - Kombi	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Kombi 2.0 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	126.494 km
Erstzulassung	29.01.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 16C 109/107R M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 16C 109/107R M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 16C 109/107R M+S	9 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 16C 109/107R M+S	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.11.2021 bei km 31.767.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	
D-Säule links beschädigt	Ja	
Außenspiegel rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Rückleuchte links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3. Bremsleuchte		Abbiegelicht im Scheinwerfer	
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus		Airbag Beifahrerseite	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display	
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad		Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	
AUX-IN-Anschluss		USB-Schnittstelle	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		Bordcomputer	
Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum		Drehzahlmesser	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Differentialsperre (EDS)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fensterheber elektrisch		Generator 165 A	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Haltegriff B-Säule	
Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)		Heckscheibe heizbar	
Heckscheibenwischer		Heizung mit Umluftschtaltung	
Innenraumfilter: Pollenfilter		Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum	
Karosserievariante: Mittelhohes Dach		Klimaanlage	
Kühlergrill silber		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Leuchtweitenregelung		Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Produktionsstätte: Otosan		Radstand 3750 mm	
Radvollabdeckungen		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)	
Servolenkung		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Klapptisch in Beifahrerdoppelsitz integriert		Staukästen unter Sitzbank	
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank		Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, breit	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger teillackiert		Tagfahrlicht	
Tritstufe hinten integriert		Verglasung getönt	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
2. Batterie	✓	Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓
Schmutzfänger vorn	✓	Sicht-Paket 1	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓
Folierung/Werbefolie	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	712,11 €	712,11 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Folierung komplett, beklebt, entkleben	160,00 €	160,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 14)	851,41 €	851,41 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.723,52 €
Minderwert	1.723,52 €
Händlerereinkaufspreis	16.600,00 €
Händlerverkaufspreis	18.375,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.
Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.
Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 14 Fotos.

Lang, Christopher

 Der Sachverständige, 13.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5

Fotoanlage



Bild 6




Bild 7

Fotoanlage



Bild 8



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10



Bild 11

Fotoanlage

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 05.11.19

☐ Kilometerstand: 17

☐ Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒

☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒

Vertragspartner

AUTO-FIEGL GmbH
 Ford-Händler
 Nürnberger Str. 31 • Tel. 0 91 22 / 18 03-0
 D-91126 Schwabach

☐ Unterschrift: *fu*

Händlerstempel

Autohaus Fuchs
 Inh. Werner Fuchs
 Rotherburger Str. 35 • 97215 UFFENHEIM
 ☎ 0 98 42 / 70 77 • Fax 82 40

☐ Datum: 29.1.2021

☐ Kilometerstand: 18505

☐ Rechnungnummer: 367789

☐ Unterschrift: *[Signature]*

☐ Nächste Service fällig: 1/22, 40000

Händlerstempel

Boxenstopp
 Lindner's
 Julius-Echter-Str. 2
 97233 Euerhausen
 Tel. 09337-98 99 98
 Fax 09337-98 105 96
 info@lindnersdienstleistungen.de
 www.lindnersdienstleistungen.de

☐ Datum: 2.11.21

☐ Kilometerstand: 31767

☐ Rechnungnummer:

☐ Unterschrift: *[Signature]*

☐ Nächste Service fällig: 1/122 46000

26

Bild 12



Bild 13

Fotoanlage

The image shows two pages of a vehicle inspection report. The left page contains three sections, each with a date, mileage, invoice number, signature, and next service date. The right page is partially visible and shows similar fields.

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service	
Ablieferungs-Inspektion Datum: 05.11.19 Kilometerstand: 17 Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒ Unterschrift: <i>fu</i>	Vertragspartner AUTO-FIEGL GmbH Ford-Haushändler Nürnberger Str. 31 • Tel. 0 91 22 / 18 03-0 D-91126 Schwabach
Datum: 29.1.2021 Kilometerstand: 15505 Rechnungsnummer: 367789 Unterschrift: <i>[Signature]</i> Nächste Service fällig: 1/22, 40000	Händlerstempel Autohaus Fuchs I.H. Werner Fuchs Ford - Händler Rotherburger Str. 35 • 97215 UFFENH-EM ☎ 0 98 42 / 70 77 • Fax 82 40
Datum: 2.11.21 Kilometerstand: 31767 Rechnungsnummer: Unterschrift: <i>[Signature]</i> Nächste Service fällig: 1/122 46000h	Händlerstempel BOXENSTOPP Lindner's Julius-Echter-Str. 2 97233 Euerhausen Tel. 09337-98 105 58 Fax 09337-98 105 96 info@lindnersboxenstopp.de www.lindnersboxenstopp.de

Bild 14 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen