



# CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZZKMZNR027754**  
Primera matriculación **26/01/2022**

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **16/05/2025 9:39:46** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZZKMZNR027754** Tipo de combustible **Gasolina**  
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**  
Primera matriculación **26/01/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Documento de matriculación **Copia**  
Ficha Técnica **Sí** Documento de matriculación **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Falta el libro de mantenimiento**

## NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	7,0 mm	Otro	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	7,0 mm	Otro	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica

# DAÑOS EXTERIORES



## 2 | ESPOILER DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 3 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Esquirla
Modo de reparación	Pequeña reparación



## 5 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 6 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 7 | ALETA TRAS DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



## 8 | EMBELLECEDOR ALETA DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 9 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO


Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

---



## 10 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

---

# DAÑOS INTERIORES



## 1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control



## 4 | CUBREEQUIPAJES

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

# FOTOS COMERCIALES

