

**WBA31BN000CP14723**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	32.520 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	13.000 km
<b>Typ/Modell</b>	5er-Reihe 520d Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA31BN000CP14723	<b>Leistung / Hubraum</b>	/ 1.995 ccm
<b>Erstzulassung</b>	04.08.2023	<b>Polster/Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Fehlteil		

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 13.07.2024

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
3	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

## Bemerkungen

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	5er-Reihe 520d Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	32.520 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA31BN000CP14723	<b>Erstzulassung</b>	04.08.2023

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Zubehör



Abbildung 15: Zubehör




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 14.05.2025  
**Protokollnummer: 39752420**



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

## Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Tür hinten rechts



Nachlackierung 3: Tür vorne rechts



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott