

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.04.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	86492 Egling an der Paar, Burchinger Berg 7
Besichtigungsdatum	06.05.2025
Referenznummern	0030934158 - 0036521069

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	KN-ST 161	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZ8V0LA026529
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	27.01.2020
Typ	A3 40 TDI S tronic sport quattro Sportback	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Brillant-Schwarz - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	179.042 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 135 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/35 R19 91Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/35 R19 91Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/35 R19 91Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/35 R19 91Y	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/40 R18 92V M+S	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/40 R18 92V M+S	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/40 R18 92V M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/40 R18 92V M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Auftraggeber am 01.07.2024 bei km 150.501.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten Unfallschaden	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Stoßfänger vorne Unfallschaden	Ja	
Dach vorne beschädigt	Ja	
Schweller vorne rechts Unfallschaden	Ja	
Kotflügel vorne rechts Unfallschaden	Ja	
Tür vorne rechts Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ 4-Wege-Lendenwirbelstütze | ✓ Adapter für Apple Geräte mit Lightning Buchse für das Audi music interface |
| ✓ Aluminium-Gussräder im 10-Y-Speichen-Design, Größe 8J x 19 mit Reifen 235/35 R | ✓ Audi connect mit integrierter SIM-Karte 3 Monate |
| ✓ Audi magnetic ride | ✓ Audi side assist |
| ✓ Audi smartphone interface | ✓ Audi sound system |
| ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | ✓ Bordwerkzeug und Wagenheber |
| ✓ Brillantschwarz Uni | ✓ Businesspaket Großkunden |
| ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz | ✓ Dachreling schwarz |
| ✓ Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet Designlicht | ✓ Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige |
| ✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug | ✓ Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay |
| ✓ Geschwindigkeitsregelanlage | ✓ Komfortklimaautomatik |
| ✓ Komfortschlüssel | ✓ LED-Scheinwerfer |
| ✓ Licht- und Regensensor | ✓ MMI Navigation |
| ✓ Mittelarmlehne vorn | ✓ Optikpaket Titanschwarz Audi exclusive |
| ✓ Reserverad platzsparend - 18 Zoll | ✓ S line Exterieurpaket |
| ✓ S line-Dachkantenspoiler | ✓ Scheiben abgedunkelt (Privacy-Verglasung) |
| ✓ Sitzheizung vorn | ✓ Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktionplus, unten abgeflacht |
| ✓ Stoff Rallye schwarz/schwarz | ✓ Winter-Aluminium-Gussräder im Parallelspeichen-Design, Größe 7,5J x 18 mit Reifen 225/40 R |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Frontscheibe wärmedämmend, mit Regensensor, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite links

Kotflügel vorne links, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad hinten links, verkratzt, Gebrauchsspur

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13)

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel Batterie, entladen (Bild 12)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 14 Fotos.

Nebel, Herbert

Der Sachverständige, 08.05.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14.