



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	KO-PN 10
Berichtsnummer :	000000840311-DE968		
Referenznummer:	30942639		

Fahrzeugdaten

Hyundai i10 (AC3)(01.2020->) Edition 30

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHDN51AAMZ090751	Laufleistung abgelesen:	44710 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.08.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	06.05.2025 13:33 67657 Kaiserslautern
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 49 kW (67 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Polar White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 4
Anzahl Schlüssel:	-	Nächste HU / AU:	08.2024 / 08.2024
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Mehrfarbig	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
2. Achse - links / Zust.		/// 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 8 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 2 gehört
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion



- Lenkrad heizbar
- Licht-aus-Automatik
- Mineraleffekt-Lackierung Mangrovengrün
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Sonderlackierung Polar-Weiß

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Nicht möglich	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht möglich
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Zweiter Radsatz vorhanden, Felgen Leichtmetall Hyundai.

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung