

**WBA2M310307H95761**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	59 707 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	5 000 km
Type/Modèle	2er-Reihe 220i Steptronic Cabrio Advantage Cabriolet2-türig 1998 ccm 184 PS / 135 KW bleifrei 8-Gang Automatik		Certificat de contrôle technique
Numéro de châssis	WBA2M310307H95761	Puissance / Cylindrée	/ 1 998 ccm
Première immatriculation	9 avr. 2021	Garnissage/Couleur	Cuir / Noir
Dernière maintenance		Peinture	Gris
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Diminution de valeur

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.		

### Pièces manquantes

Pièce manquante
-----------------

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	OK
2	245/35 R18 92Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	OK

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	205/55 R16 91H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

Description
Climatisation automatique
Sans système de navigation
Radio DAB

## Commentaires

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	2er-Reihe 220i Steptronic Cabrio Advantage Cabriolet2-türig 1998 ccm 184 PS / 135 KW bleifrei 8-Gang Automatik	<b>Kilométrage (Lu)</b>	59 707 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA2M310307H95761	<b>Première immatriculation</b>	9 avr. 2021

**Identification du véhicule:**

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

**Conditions d'inspection:**

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

**Etat général:**

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'avant



Illustration 4: Incliné à l'avant



Illustration 5: Incliné à l'arrière



Illustration 6: Incliné à l'arrière



Illustration 7: Incliné à l'arrière



Illustration 8: Incliné à l'arrière



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: Habitacle



Illustration 12: Habitacle



Illustration 13: Habitacle



Illustration 14: Habitacle



Illustration 15: Habitacle



Illustration 16: NIV



Illustration 17: Accessoires




Illustration 18: Accessoires



Illustration 19: Documents



Illustration 20: Pneus montés



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi...  
- Erafilé - Diminution de valeur