



WBA61DP0509K62724

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	46.216 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	12.000 km
Typ/Modell	X3 xDrive30e	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA61DP0509K62724	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	21.04.2022	Polster/Farbe	Leder / Beige
Letzte Wartung	01/2025, 39.904 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
3	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
4	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 14.05.2025
Protokollnummer: 39705733
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104H	Bridgestone	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/60 R18 104H	Bridgestone	Winterreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 14.05.2025
Protokollnummer: 39705733
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	X3 xDrive30e	Laufleistung (abgelesen)	46.216 km
Fahrgestellnummer	WBA61DP0509K62724	Erstzulassung	21.04.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung




Abbildung 17: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dach



Nachlackierung 2: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 3: Kotflügel rechts



Nachlackierung 4: Tür vorne rechts