



# FORD TRANSIT COURIER KOMBI 1.5TDCI TREND 100

| WF0NXXTACNKD5249 | VIN                   |
|------------------|-----------------------|
| 22/04/2019       | Primera matriculación |

## **DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección 22/05/2025 9:36:35 Ubicación de la inspección Cars&Cars

# INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| VIN                   | WF0NXXTACNKD52491 | Tipo de combustible | Diesel                                  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---|
| Tipo de carrocería    | Furgoneta         | Marca               | FORD                                    |
| Primera matriculación | 22/04/2019        | Modelo              | Transit Courier Kombi 1.5TDCi Trend 100 |

#### **DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

| Núm llaves   | 2  | Manual de instrucciones    | No | Tipo de libro de<br>mantenimiento | Falta el libro de |
|--------------|----|----------------------------|----|-----------------------------------|-------------------|
| Ficha Ténica | No | Documento de matriculación | No | mantenimiento                     | mantenimiento     |

# **NEUMÁTICOS**

| Posición            | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones      | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera Izquierda | 4,0 mm            | Goodyear   | 195/60 R 15 88 H | Verano                  | Acero           | No aplica          |
| Delantera Derecha   | 4,0 mm            | Goodyear   | 195/60 R 15 88 H | Verano                  | Acero           | No aplica          |
| Trasera Izquierda   | 5,0 mm            | Goodyear   | 195/60 R 15 88 H | Verano                  | Acero           | No aplica          |
| Trasera Derecha     | 5,0 mm            | Goodyear   | 195/60 R 15 88 H | Verano                  | Acero           | No aplica          |

# **DAÑOS EXTERIORES**



#### 5 | PARAGOLPES DELANTERO

| Tipo               | Rayado |
|--------------------|--------|
| Modo de reparación | Pintar |





#### 6 | PUERTA DELANT IZ

| Tipo               | Abolladuras      |
|--------------------|------------------|
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



#### 7 | PUERTA DESLIZANTE IZ

| Tipo               | Abolladuras      |
|--------------------|------------------|
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 8 ALETA TRAS IZ

| Tipo               | Abolladuras      |
|--------------------|------------------|
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



#### 14 | PARAGOLPES TRAS

| Abolladuras | Tipo               |
|-------------|--------------------|
| Aceptable   | Modo de reparación |





## 15 | ALETA TRAS DR

| Tipo              | Abolladuras        |
|-------------------|--------------------|
| Modo de reparació | n Reparar + Pintar |





#### 16 | PUERTA DELANT DR

| Tipo               | Esquirla  |
|--------------------|-----------|
| Modo de reparación | Aceptable |



## 17 | CAJA RETROV EXT DR

| Tipo               | Rote      |
|--------------------|-----------|
| Modo de reparación | Reemplaza |



## 18 | CAJA RETROV EXT DR

| Tipo               | Rayado |
|--------------------|--------|
| Modo de reparación | Pintar |



#### 19 | TECHO

| Tipo               | Abolladuras  |
|--------------------|--|
| Modo de reparación | Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura |
|                    |  |



### 20 | TAPACUBOS RUEDA DEL IZ

| Про                | Rayado    |
|--------------------|-----------|
| Modo de reparación | Aceptable |



#### 21 TAPACUBOS RUEDA TRAS DR

| Про                | Rayado    |
|--------------------|-----------|
| Modo de reparación | Aceptable |



#### 22 | TAPACUBOS RUEDA DEL DR

TipoRotoModo de reparaciónReemplazar

# **DAÑOS INTERIORES**





#### 1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

| Tipo               | Encendido |
|--------------------|-----------|
| Modo de reparación | Control   |





#### 2 | INTERIOR

| Tipo               | Sucio   |
|--------------------|---------|
| Modo de reparación | Limpiar |







#### 3 | GUARNICIÓN PUERTA TRAS DR

| Tipo               | Rayado  |
|--------------------|---------|
| Modo de reparación | Importe |




#### 4 | INTERIOR

Tipo Falta

Modo de reparación Reemplazar

Comentarios: asidero delantero derecho







## 9 | PISO TRAS

| Про                | Aboliaduras      |
|--------------------|------------------|
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



#### 10 | GUARNIC TAPA TRAS

| Tipo               | Agujero    |
|--------------------|------------|
| Modo de reparación | Reemplazar |



## 11 | GUARNIC TAPA TRAS

| Tipo               | Agujero    |
|--------------------|------------|
| Modo de reparación | Reemplazar |



## 12 | GUARNIC INT IZ MALETERO

| Tipo               | Rayado  |
|--------------------|---------|
| Modo de reparación | Importe |



## 13 | GUARNIC INT DER MALETERO

| Tipo               | Rayado  |
|--------------------|---------|
| Modo de reparación | Importe |

# **FOTOS COMERCIALES**































